



Pe DN 18, care face legătura între Baia Mare și Sighetu Marmatiei, pământul a luat-o la vale, la un kilometru jumate de intersecția cu drumul care duce la Mogosa și Suior. Drumul național s-a prăbușit pe o lungime de zece metri, pe o lățime de patru metri și o adâncime de un metru și jumătate. Mai mult, alunecarea de teren a antrenat și zidul de sprijin al drumului național.

Incidentul s-a produs aseară, iar prefectul Sandu Pocol a dispus interzicerea totală a circulației pe acest tronson. Purtătorul de cuvânt al CJSU MM, Dan Bucă, a afirmat că angajații Drumurilor Naționale vor aduce la fața locului, piatră concasată, pentru a lărgi drumul. Imediat ce piatra va fi turnată, pe tronsonul respectiv vor circula doar ambulanța, pompierii și Smurd-ul.

Experții spun că drumul ar putea fi redeschis în circa trei săptămâni, deoarece există un crater de 30 m lungime, și 2 m adâncime. Drumul s-a surpat din cauza infiltrării apei, iar reprezentanții CJSU MM se așteaptă ca situația să se înrăutățească având în vedere că Maramureșul este sub avertizare hidro-meteorologică.

Conducătorii auto care doresc să ajungă în Maramureșul istoric sunt sfătuiți să aleagă variantele DJ 184 Pasul Roata și Rotunda, DJ 185 Budești-Barsana sau drumul E 58 Seini - DN 19 Huta Certeze. Autovehiculelor cu gabarit depășit și TIR-urilor se recomandă să utilizeze varianta Seini-Negrești Oas-Huta Certeze-Săpanta-Sighetu Marmatiei, pentru a evita blocarea DJ 184 și DJ 185, respectiv pentru a transporta în condiții de siguranță rutieră persoanele dializate sau cele care au nevoie de sprijin în situații de urgență la unitățile medicale din Baia Mare și Sighetu Marmatiei. **ACTUALIZARE:** Deja angajații de la Drumuri Naționale Baia Mare au transportat în zona cu probleme, utilaje tehnice și materiale de construcții care vor fi folosite de drumari pentru umplerea și stabilizarea zonei afectate alunecare. De asemenea, cei de la secția de Drumuri Naționale Baia Mare au lucrat cu utilaje pentru a îndepărta bucatile de carosabil și pământ surpat, în vederea identificării cauzelor prăbușirii drumului național.