



Echipele care verifica reseaua de gaz din municipiul Sighetu Marmatiei a gasit in cursul dupa-amiezii de azi, 23 februarie, o noua avarie pe un bransament aflat chiar vizavi de sediul primariei, accesul in perimetru fiind restrictionat. Unul din muncitori a precizat ca s-a depistat o avarie, care ar fi putut sa permita scurgeri de gaz din conducta.

Si alte asemenea probleme au mai fost descoperite in ultimele 24 de ore de catre echipele de control, dupa cum au aratat autoritatile judetene. Prefectul Sandu Pocol a declarat ca scurgeri de gaz s-au depistat aseara, 22 februarie, la Sighet dar in alte zone decat locul in care s-au produs deflagratiile de pe strada Corneliu Coposu.

De asemenea, in cursul zilei au mai fost identificate alte 10 defectiuni la bransamente si coliere, motiv penru care autoritatile maramuresene au precizat ca reluarea alimentarii cu gaz a locatarilor din permietrul exploziilor nu se va face decat in momentul in care zona va fi sigura. Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Mircea Man, a declarat ca va cere suspendarea temporara a licentei pentru societatea Berg Sistem Gaz, tinand cont de toate deficientele depistate. Totodata, el a aratat ca va solicita ca administrarea retelei de gaz, pe o perioada determinata, sa fie preluata de alt operator.

Prezent la Sighetu Marmatiei, un reprezentant al Transgaz a precizat ca nici pana astazi, cei de Berg Sistem Gaz nu au cerut sa introduca mercaptan sau sa suplimenteze concentratia de pe retea.

Stire in curs de actualizare pe Emaramures.ro.