



Controalele din această primăvară au evidențiat o sumedenie de probleme în localitățile din Maramureș. Multe din cursurile de apă sunt sufocate de gunoaie, demonstrând cât de puțin îi interesează pe unii mediul înconjurător. Îmbucurător este faptul că deficiențele identificate de autoritățile competente, cele care au inițiat verificările, s-au lăsat cu amenzii în mai multe unități administrativ-teritoriale. Conform reprezentanților Gărzii de Mediu, instituția a realizat în 2016 mai multe controale pe componenta de salubritate a cursurilor de apă, alături de Sistemul de Gospodărire a Apelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au identificat problemele în cadrul controalelor și au emis sancțiuni.

Depozitări necontrolate de deșeuri pe maluri și în albie

În conformitate cu controlul tematic dispus de Ministerul Mediului, Apelor și Pdurilor, în baza OM comun MAI și MMAP nr. 1422/192/2012, conform adresei A.N.A.R. 4509/SR/01.03 2016, personalului din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș, împreună cu cei din CJSU, SGA Maramureș, IJSU, au desfășurat activități de verificare a modului în care au fost salubritate și igienizate cursurile de apă și au fost realizate/întreținute șanțurile/rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari, în perioada 1 martie - 15 aprilie 2016. Situațiile cel mai frecvent întâlnite în urma controlului sunt depozitari necontrolate de deșeuri provenite de la populație, în apropierea cursurilor de apă, pe maluri și chiar în albie, starea insalubră în principal a cursurilor de apă și a cilor de comunicații, mai ales în zona intravilanului localităților.

Gunoaie, moloz, pet-uri...

Au fost controlate toate administrațiile publice locale din județul Maramureș (76 de administrații

publice locale) cu identificarea a aproximativ 200 de amplasamente, din cadrul a 43 cursuri de apă și a afluenților acestora, cu depozitri necontrolate de deșeuri. În principal, compoziția acestora este format din deșeuri menajere și din ambalaje (PET-uri, folie polietilen, etc.), plastice diverse, deșeuri textile, deșeuri voluminoase de tip mobilier uzat, molozuri din construcții, precum și industriale, provenite în general de la prelucrarea lemnului. De asemenea, potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu Maramureș, de-a lungul cursurilor de apă, în vegetația de pe maluri, există agățate deșeuri de tip ambalaj (folie plastic, deșeuri textile, PET-uri) abandonate de cetățeni sau antrenate din amonte la ape mari. Oficialii Gărzii de Mediu au realizat, totodată, o radiografie a stării de salubritate a administrațiilor locale din județ, catalogate cu probleme.

Craica, pată pe obrazul Băii Mari

În toate orașele din Maramureș au fost depistate deșeuri. Pentru municipiul Baia Mare, zonele cu depozitări necontrolate de deșeuri sunt pe toată lungimea cursurilor de apă a afluenților râului Săsar (pârâul Craica, în special de-a lungul str. Păltinișului, dar și pe Valea Roșie, Valea Usturoiului, Valea Borcutului, „dar NU și în zona lacului de acumulare Strâmtori-Firiza și în zona centrală a râului Săsar”), unde s-au identificat cantități necuantificabile de deșeuri diferite, pe maluri, dar și în albie. „Situția cea mai problematică este în zona Valea Craica (afluent al râului Lăpuș), unde au fost identificate depozite necontrolate de deșeuri diferite, în cantități care nu au putut fi cuantificate, atât pe maluri, cât și în albie, constând din plastice, textile, materiale rezultate din demolări, etc., în special în zona locuită de romi”, arată inspectorii de mediu.

Râul Iza, înecat în mizerie

În Sighetu Marmăției, zonele identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri sunt pe malul stâng al Izei (Valea Cufundoasa și pod Abator), zona cartierului Câmpu Negru, pârâul Iapa (zona școlilor Iapa și Cearda), zona lacului Năsui, la ieșire spre Vadu Izei – DN 18. Pe toate cursurile de apă de pe raza administrativă a municipiului Sighetu Marmăției, dar în special pe malul stâng al râului Tisa, pe malurile și în albia râului Iza, pe văile și torenții din zonă (valea Leia și valea Hotarului) sunt aruncate sau antrenate de ape diverse deșeuri, iar de vegetație și de pietre au rămas agățate diverse deșeuri și anume plastice, textile, PET-uri, resturi vegetale, probleme reale fiind colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza localității. Și în orașul Baia-Sprie s-au constatat depozite necontrolate de deșeuri, mai ales în

Satu Nou de Sus, apoi pe întreg cursul văii Chiuzbaia, dar și pe ambele maluri ale râului Săsar, unde cetățenii deversează deșeuri de toate tipurile în albiile cursurilor de apă, mai ales textile și plastice, cu un volum estimat la 20mc. Comisarii Gărzii de Mediu arată că, în comparație cu anii trecuți, aici este o situație mai proastă, probleme reale prezentând colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere, pe circa 20% din raza uat-ului.

Apele din Borșa poluate de gatere

În orașul Borșa sunt deșeuri în lungul cursurilor de apă, unde s-au găsit depozite de deșeuri rezultate din activitatea de exploatare forestieră, mai ales pe râul Cislă, precum rumeguș, deșeuri de exploatare și prelucrare lemn, dar și din demolări. Această zonă prezintă o particularitate: în zona cuprinsă între Baia Borșa și Borșa, riveranii, după anul 1990, au depozitat pe maluri și în albie deșeuri diferite, care ulterior au fost acoperite cu pământ, transformând zona în locuri de parcare, platforme, grădini etc. „Prin aceste amenajări neautorizate, albia râului Cislă s-a îngustat, reducându-se secțiunea de scurgere a apei, punând în pericol stabilitatea cursului de apă, atât în plan orizontal, cât și în plan vertical. Pe malurile și în albia Văii Secu (cartier Baia Borșa), starea de curățenie este satisfăcătoare, întrucât accesul în albie și pe maluri este îngreunat din cauza anexelor construite de riverani, dar au fost identificate și depozite de deșeuri neautorizate, constând din: bușteni de rășinoase, deșeuri de lemn, deșeuri rezultate din demolări, plastice etc.”, spune Ioan Ștrempel, directorul Gărzii de Mediu Maramureș.

Cavnic, Dragomirești, Săliștea de Sus...

Probleme sunt și la Cavnic, unde de-a lungul albiei minore a râului Cavnic, în vegetație, sunt agățate resturi textile și de plastic. Singura problemă reală este colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza orașului. La Dragomirești s-au identificat depozite aleatorii de deșeuri în albia și pe malurile râului Iza și pârâului Baicu. În amonte pe pârâul Baicu există tendința de apariție a unor depozite de deșeuri rezultate din activitatea de exploatare forestieră. Majoritatea cetățenilor depozitează deșeurile menajere rezultate din gospodăriile proprii pe malurile cursurilor de apă riverane cu proprietățile acestora. Săliștea de Sus are pe malurile cursurilor de apă ale râului Iza și afluenții acestuia deșeuri menajere, deșeuri din material plastic, în special agățate în vegetația de pe maluri, precum și în albia acestuia.

Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherauș...

Dincoace de Gutâi, la Șomcuta Mare, s-au identificat relativ puține depozite necontrolate de deșeuri, pe văile Bârsăului și Caicana, unde în vegetația de pe maluri sunt agățate diverse tipuri de deșeuri (plastice, textile etc.). Nici Târgu Lăpuș nu o duce mai bine, comisarii de mediu identificând acolo, pe toate cursurile de apă de pe raza administrativ-teritorială a orașului, diverse deșeuri pe maluri, în albi, iar de vegetație și de pietre au rămas agățate diverse alte gunoaie (plastice, textile, PET-uri, resturi vegetale, crengi etc.). În orașul Tăuții Măgherauș, s-au identificat puține depozitări necontrolate de deșeuri de exploatare forestieră pe cursurile de apă și afluenții acestora, dar sunt posibile consecințe la debite mari.

Ulmeni și Vișeu, cu probleme specifice

La Ulmeni, pe malurile cursurilor de apă, precum și în vegetație, sunt agățate diverse tipuri de deșeuri, în special antrenate de ape cu debite mari, dar și a existenței a trei depozite neautorizate de deșeuri, în volum de cca. 70 mc, constând din plastice, textile, materiale rezultate din demolări etc. Și în Ulmeni se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza UAT-ului, pentru care s-a și atras atenția administrației. Nu în ultimul rând, în orașul Vișeu de Sus a fost identificată scoartă de arbori în albia minoră, în special în partea din amonte a confluenței cu Valea Peștilor, până la confluența cu Valea Novăț și în amonte de aceasta, atât pe Vaser, cât și pe Novăț.

Ardusat, Băiuț, Bârsana

Și comunele au fost luate la puricat și evident că și aici controalele au scos în evidență probleme. Potrivit oficialilor Gărzii de Mediu, în comuna Ardasat, depozitri necontrolate de deșeuri s-au găsit lungul râului Someș. Aici s-au constatat pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic și textile agățate de ramuri pe ambele maluri. Și în acest caz se constată

colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Băiuț s-au constatat depozitri necontrolate de deșeuri lungul râului Lpuș, mai exact pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Bârsana, s-au găsit depozitri necontrolate în lungul râului Iza, mai exact pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic, cantități însemnate, pentru care s-a și atras atenția conducerii UAT-ului. Comisarii gărzii de mediu au venit cu mențiunea că, UAT Bârsana a fost sancționată cu avertisment pentru încălcarea art. 87 pct. 60 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, stabilindu-se măsuri de dezafectare a depozitelor identificate. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza UAT-ului, au arătat autoritățile.

Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Botiza, Budești

În comuna Bistra, s-au identificat depozitri necontrolate de deșeuri pe malul drept al râului Vișeu, în special deșeuri din ambalaje de material plastic și deșeuri vegetale, textile, precum și resturi diverse, agățate în vegetație. În Bocicoiu Mare, pe toate cursurile de apă de pe raza administrativ teritorial a comunei Bocicoiu Mare sunt aruncate diverse deșeuri, iar în vegetație sunt agățate deșeuri din material plastic, textile, etc. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Bogdan Vodă, pe toate cursurile de apă de pe raza administrativ teritorial a comunei, dar în mod special pe malurile râului Iza, sunt aruncate diverse deșeuri, iar în vegetație sunt agățate deșeuri din material plastic, textile, etc. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Botiza, de-a lungul râului cu același nume, sunt prezente cantități relativ mici de deșeuri diverse (ambalaje din plastic, deșeuri textile), atât în zona malurilor, cât și a albiei minore. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Budești au fost găsite depozitri necontrolate de deșeuri lungul râului Cosu. Mai exact, s-au constatat pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic.

Călinești, Câmpulung, Cernești, Cicârlău, Coltău, Copalnic, Coroieni, Cupșeni

În comuna Clinești, s-au găsit depozitri necontrolate de deșeuri de-a lungul râului Cosu, în cantități, totuși, reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului. În Câmpulung la Tisa, au fost identificate depozitri necontrolate în lungul râului Tisa, unde s-au constatat pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic, cantități mai mult sau mai puțin însemnate. În comuna Cernești, s-au identificat depozitri necontrolate de deșeuri pe râul Bloaja, înspre satul Ciocotiș, mai ales în zona rezidențială, depozite ce s-au eliminat pe durata controlului. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului. În Cicârlu, au fost identificate depozitri necontrolate de deșeuri lungul râului Someș, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza UAT-ului. La fel și în Coltău, unde au fost identificate depozitri necontrolate de deșeuri lungul râului Lpuș, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului. În comuna Copalnic Mănăștur, s-au identificat locații cu depozitri necontrolate de deșeuri diverse (menajere, ambalaje, molozuri din construcții), în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului. În Coroieni, s-au identificat locații cu depozitri necontrolate de deșeuri diverse, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza UAT-ului. Conform Gărzii de Mediu, în Cupșeni, pe toate cursurile de apă de pe raza administrativ teritorial a comunei Cupșeni sunt aruncate diverse deșeuri, pe maluri, în albie. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului.

Desești, Dumbrăvița, Gârdani, Giulești, Groșii Țibleșului, Ieud

În comuna Desești, au fost identificate depozitri necontrolate în lungul râului Mara, unde s-au constatat pe maluri și în vegetație deșeuri, în cantități mai mult sau mai puțin însemnate. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Dumbrăvița, s-au identificat locații cu depozitri necontrolate de deșeuri diverse, în cantități reduse. În Gârdani, depozitri necontrolate de deșeuri lungul râului Someș, unde s-au constatat pe maluri și în vegetație deșeuri, în special din plastic și textile agățate de ramuri pe ambele maluri. În Giulești, s-au constatat existența deșeurilor pe cursurile de apă, majoritatea agățate în vegetație, în cantități însemnate mai mult sau mai puțin însemnate. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Groșii Țibleșului s-au găsit deșeuri diverse, în cantități mici, împrăștiate rzleț, în zona cursurilor de apă, în cantități reduse, cu excepția zonei Minghet. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Ieud, s-au constatat existența deșeurilor pe cursurile de apă, majoritatea agățate în vegetație, în cantități mai mult sau mai puțin însemnate. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului.

Lăpuș, Leordina, Mireșu Mare, Moisei, Ocna Șugatag, Oncești

În comuna Lăpuș au fost găsite deșeuri diverse, în cantități mici, împrăștiate pe tot parcursul, în zona cursurilor de apă, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Leordina, pe toate cursurile de apă de pe raza administrativ teritorială a comunei Leordina sunt aruncate diverse deșeuri, pe maluri și în albie. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Mireșu Mare, pe malurile cursurilor de apă sunt depozitate diverse tipuri de deșeuri, în cantități mai mari predominând plasticele, provenind din dezafectarea solarelor și depozitate pe malul drept al cursului de apă Someș și în zona fostului depozit de deșeuri al localității. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Moisei, s-au identificat depozități necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Ocna Șugatag, s-au identificat depozități necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de apă din zonă. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Oncești, pe malurile cursurilor de apă sunt depozitate diverse tipuri de deșeuri, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului.

Petrova, Poienile Izei, Poienile de sub Munte

Potrivit celor de la Garda de Mediu, în comuna Petrova, s-au identificat depozități necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse, cu excepția zonei de la confluența văii Mârza cu râul Vișeu, unde s-au identificat depozite de deșeuri neautorizate, în cantitate de cca. 10 – 12 m³, care în perioada verificării au fost dezafectate, ocazie cu care a fost salubrit cursul de apă pe toată lungimea. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Poienile Izei, s-au identificat depozități necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. Conform autorităților, în comuna Poienile de sub Munte, în toată zona sunt depozitate, în mod necontrolat, deșeuri lemnoase (rumeguș și resturi de exploatare/procesare lemn). Pe malurile râului Ruscova și în vegetația malurilor sunt cantități însemnate de deșeuri, mai ales de lemn (rumeguș, buci de bușean, capete și resturi de lemn), provenite de la gaterie și de la exploatrile forestiere din amonte, precum și alte depozite de deșeuri provenite din demolări, resturi vegetale, plastice, textile, etc.,

În special în zona locuit, pentru care s-a și atras atenția conducerii UAT-ului. Autoritățile locale au început lucruri de dezafectare a depozitelor existente, cu ocazia verificărilor. Situația existentă la data verificării a fost constatată și în anii anteriori, motiv pentru care UAT-ul a fost sancționat anul trecut cu amendă contravențională. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 60% din raza UAT-ului.

Recea, Remetea, Remeți, Ronele, Rozavlea, Ruscova

În comuna Recea, s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse. La fel, în Remetea Chioarului, s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse. În Remeți, s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse, cu excepția zonei digului, unde au fost identificate depozite necontrolate de deșeurii, constând din plastice, materiale rezultate din demolări, textile, etc., în volum de cca. 15 m³. În Rona de Jos, pe toată lungimea cursurilor de apă, în vegetația de pe maluri sunt agățate deșeurii de plastic și ambalaje, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza UAT-ului. La fel, în Rona de Sus, pe toată lungimea cursurilor de apă, în vegetația de pe maluri sunt agățate deșeurii de plastic și ambalaje, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Rozavlea, pe malurile cursurilor de apă sunt depozitate diverse tipuri de deșeurii, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Ruscova, pe malurile cursurilor de apă sunt depozitate diverse tipuri de deșeurii, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului.

Sarasău, Satulung, Săcel, Sălsig, Săpânța, Strâmtura, Suci

În Sarasău, s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități reduse. În Satulung, s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii pe toate cursurile de apă din zonă, în cantități mai însemnate în zona satului Mogoșești, reprezentate de depozite necontrolate în canalul de desecare, paralel cu drumul de balastier al S.C. Agecom S.A. În Săcel, pe malurile și în albia minoră a râului Iza și afluenții acestuia s-au identificat depozite necontrolate de deșeurii, precum și deșeurii agățate în vegetația de pe maluri, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza UAT-ului. În

comuna Slsig, pe malurile cursurilor de ap sunt depozitate diverse tipuri de deșeuri, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Spânța, s-au constatat existența deșeurilor pe cursurile de ap, majoritatea agățate în vegetație, în cantități mai mult sau mai puțin însemnate, în special în zona Izvorul Runcu. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Strâmtura, s-au identificat depozitri de deșeuri, dispersate pe terenuri adiacente vilor, antrenate în special în perioada apelor cu debite mari. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza UAT-ului. În Suciu de Sus, s-au identificat depozitri de deșeuri, dispersate pe terenuri adiacente vilor, antrenate în special în perioada apelor cu debite mari, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 30% din raza UAT-ului.

Șieu, Șișești, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Vișeu de Jos

În Șieu, pe malurile cursurilor de ap sunt depozitate diverse tipuri de deșeuri, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Șișești, pe malurile cursurilor de ap sunt depozitate diverse tipuri de deșeuri, în cantități reduse, mai ales în zona satului Șurdești. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului, au arătat cei de la Garda de Mediu. În comuna Vadu Izei, s-au constatat existența deșeurilor pe cursurile de ap, majoritatea agățate în vegetație, în cantități mai mult sau mai puțin însemnate. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În Valea Chioarului, s-au identificat depozitri necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de ap din zon, în cantități reduse. În Vima Mică, s-au identificat depozitri necontrolate de deșeuri pe toate cursurile de ap din zon, în cantități reduse. Se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza UAT-ului. În comuna Vișeu de Jos, pe toate cursurile de ap de pe raza administrativ teritorial a comunei Vișeu de Jos sunt aruncate diverse deșeuri, iar în vegetație sunt agățate deșeuri din material plastic, textile, etc, în cantități reduse. Și în acest caz se constată colmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza uat-ului, pentru care s-a și atras atenția conducerii UAT-ului. Față de cele constatate prin actele de control întocmite, s-au stabilit măsuri cu termene clare pentru îndepărtarea depozitelor necontrolate de deșeuri identificate de pe raza administrativă a localităților, măsuri de igienizare a căilor de comunicații și cursurilor de apă.

Un singur avertisment - Bârsana

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, imediat înainte de sărbătorile de Paște, respectiv după data de 14 aprilie 2015 și până în data de 5 mai 2015, s-a declanșat etapa a doua din acțiunea de verificare a stării salubrității la nivelul UAT-urilor din județ, de data aceasta controlul având un caracter de corijare și punitiv, în cazul nerespectării măsurilor trasate în prima etapă. În această perioadă au fost verificate, din nou, toate cele 76 administrații locale din județ, cu o atenție sporită dată celor cu deficiențe în prima etapă, au precizat responsabilii, pentru a se putea urmări modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile trasate în controalele anterioare și, eventual, a se constata, punctual, zonele în care nu s-a acționat și pentru care se pot lua alte măsuri de sancționare. În această a doua etapă s-au luat măsuri de sancționare contravențional, pe linia salubrității și igienizării cursurilor de apă, a întreținerii șanțurilor și rigolelor, materializate prin: un singur avertisment, comuna Bârsana. Concluzia celor de la Garda de Mediu Maramureș este că se observă un trend pozitiv în măsurile luate de către administrațiile publice locale, că verificările repetate și măsurile cuprinse în actele de control și-au îndeplinit caracterul preventiv și chiar educativ, astfel încât măsurile punitive au fost, spre surprinderea comisarilor, puține față de cele ce se constataseră în prima etapă.

SURSA:

InfoMM.ro