



În trecut, Clubul Copiilor își desfășura activitatea într-o clădire naționalizată. După ce clădirea a fost retrocedată moștenitorilor legali ai fostului proprietar, Clubul Copiilor a fost mutat într-o clădire necorespunzătoare, situată pe strada Gheorghe Doja, moment în care au apărut și necazurile pentru cei care domiciliază în imediata apropiere.

„Imobilul în care își desfășoară activitatea Clubul Copiilor este amplasat pe linia de hotar, în imediata apropiere a locuinței noastre. Din cauza stării de degradare, a vechimii acestuia, peste 100 de ani, și a înălțimii zidului situat pe mejdă și reținând faptul că imobilul nu a fost consolidat niciodată, ci doar zugrăvit în repetate rânduri, zidul se poate surpa oricând, astfel imobilul reprezintă un factor de risc major la siguranța familiei noastre, precum și a copiilor care frecventează Clubul. Fundația imobilului este construită din piatră de râu având o structură moale. În ciuda repetatelor demersuri făcute de noi la forurile competente, nu s-a făcut nimic. Poate se așteaptă să se întâmple o nenorocire ca să se intervină pentru a se pune capăt acestei situații neplăcute”, a spus Nița Grigor.

Cele afirmate de vecini sunt confirmate de către Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest, Inspectoratul Județean în Construcții Maramureș, care în urma expertizării clădirii, în Adresa nr. 48268 din 07.12.2015 menționează: „În urma expertizării clădirii situate în Sighetu Marmăției, strada Gheorghe Doja, nr. 46, în care funcționează Clubul Copiilor s-a constatat că sistemul structural al clădirii este afectat, iar pentru funcționarea activității chiar și pentru o perioadă de timp limitat se impun intervenții reparatorii ca să se asigure stabilitatea clădirii. Cu toate eforturile depuse atât de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, cât și de Clubul Copiilor, nu s-a reușit identificarea și strângerea fondurilor necesare.

Sursa - infomm.ro