



Am descoperit aceasta poza pe o retea de socializare, facuta de un sighetean in spatele cladirilor din mult laudatul complex de la Liceul nr 1, poza in care se vede proasta calitate a unor lucrari executate la reseaua de gaz. Dupa cum ne semnaleaza si cetateanul care a facut poza - o persoana care intamplator lucreaza in domeniul gazelor naturale si al instalatiilor de mare presiune, se observa lipsa unor prezoane si poate a unor garnituri de etansare si prezenta unor flanse de plastic, la temperaturi ridicate acest lucru putand provoca daune enorme.

Probabil firma care a executat lucrarile a facut economie de materiale ca sa ajunga peste tot, sau prin buzunarele unora, dar asa ceva este de neadmis cand vorbim de instalatii de gaze naturale.

Sa speram ca nu se va produce vreo tragedie in locul cu pricina.

Aviz celor in masura....ca sa ia masuri!!!!!!!

