



Barajul Măcârlău, amplasat pe râul Vaser, a fost construit pentru asigurarea apei necesară desfășurării activității de plutărit. Lacul de acumulare este, în prezent colmatat, iar elemente de construcție ale barajului sunt degradate. Prefectul Sandu Pocol a verificat, împreună cu specialiștii prezenți, la fața locului, starea tehnică a acestuia și s-a ajuns la concluzia că fundația barajului nu a fost afectată, având în vedere că terasamentul nu prezintă tasări, iar rosturile din golire de fund se află într-o stare acceptabilă, ținând cont de vechime, dar și de faptul că barajul nu a fost întreținut și că echipamentele hidromecanice sunt nefuncționale, iar unele au dispărut. „Zona colmatată de depunerile aluvionare, de balast și nisip a fost curățată de materialul lemnos și de bușteni, care în cazul unor precipitații însemnate ar contribui la creșterea debitului, respectiv nivelului râului. De asemenea, a fost curățată de materialul lemnos și zona în amonte de baraj. Apele puteau antrena materialul lemnos și duce la blocarea descărcătorul de ape mari. Presiunea creată de această situație puteau conduce la deversare, cu pericol de cedare a barajului, cu urmări nefaste în aval, prin blocarea unor tronsoane ale râului și producerea de inundații, a menționat prefectul de Maramureș“, a declarat Prefectul de Maramureș.

Articol complet

[: adevarul.ro](http://adevarul.ro)