



Alerta de poluare primita astazi, 4 noiembrie, din partea unui maramuresean, prin sistemul unic de apeluri de urgenta. Cetateanul a semnalat ca dintr-o conducta amplasata pe un teren din apropierea localitatii Sarasau tasneste apa. Specialistii sesizati au presupus ca jetul ar proveni de la sonda unde s-au facut prospectiuni geologice in vederea identificarii unor resurse de petrol. Prefectul Sandu Pocol le-a solicitat reprezentantilor mai multor institutii abilitate sa se deplaseze imediat la fata locului pentru a lua masuri.

La fata locului s-au deplasat pompieri militari de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, angajati de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures, Institutia Prefectului, membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Sarasau si proprietarul terenului pe care este amplasata sonda. Acestia au constatat ca jetul de apa era "evacuat intermitent, printr-o teava de evacuare, la o inaltime de 4-6 metri si provine de la o sonda amplasata pentru efectuarea de cercetari a straturilor terenului, in vederea identificarii unor resurse de apa minerala".

Au fost prelevate probe din apa care vor fi analizate in laborator de catre angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramures. Specialistii geologici sunt de parere ca apa evacuata contine dioxid de carbon natural, respectiv are proprietati specifice unei ape minerale (gust sarat) si ca nu se pune problema poluarii mediului inconjurator.

"Este posibil ca odata cu surparile produse la salina de sare din zona orasului Solotvino, acumularea de dioxid de carbon natural sa ajunga in zona sondei si sa dea apei subterane proprietatile specifice unei ape minerale", a informat purtatorul de cuvnt al CJSU, Dan Buca.

Chiar daca n-au fost depistate probleme majore si nici nu s-a detectat prezenta gazului metan, specialistii in domeniu au precizat ca e nevoie de executarea unor lucrari in scopul inchiderii

sondei.

Sursa:eMaramures.ro