



Responsabilii firmei Berg Sistem Gaz, acuzata ca a executat lucrari de proasta calitate la retea, favorizand producerea exploziei din clubul Eufobia de la Sighetu Marmatiei, au aratat ca au pus la dispozitia anchetatorilor toate documentele si informatiile solicitate pentru stabilirea cauzelor nefericitului incident din noaptea de 18 spre 19 februarie. Intr-un comunicat emis redactiei eMaramures, oficialii societatii s-au disculpat subliniind ca, in anul 2010, atunci cand s-a preluat sistemul de distributie a gazelor naturale in Sighetu Marmatiei, s-a efectuat o expertiza tehnica a retelei si nu s-a identificat nicio problema la aceasta. Reprezentantii firmei SC Berg Sistem Gaz SA au mai precizat ca, pe langa colaborarea cu institutiile care efectueaza ancheta in cazul celor doua deflagratii produse la Sighet, au demarat si "o serie de actiuni tehnice proprii de clarificare". "Dorim sa informam ca noul actionariat al SC BERG SISTEM GAZ SA, a preluat managementul sistemului de distributie gaze naturale din Municipiul Sighetu Marmatiei, incepand cu luna iunie 2010, ocazie cu care s-a realizat o expertiza tehnica asupra sistemului de distributie gaze naturale, neidentificandu-se probleme deosebite", se arata in comunicatul emis de operatorul de gaz din Sighet.

Dupa ce seful CJ Maramures, Mircea Man, a declarat in direct la Televiziunea eMaramures, ca la Sighet, normele de executie si montaj ale conductelor de gaz nu au fost respectate, responsabilii firmei au replicat ca "noul management al societatii a intreprins actiuni importante de ridicare a nivelului tehnic al operatiunilor de exploatare si de executie a lucrarilor de extindere a retelelor de distributie, cat si pentru racordarea de noi consumatori, prin imbunatatirea substantiala a dotarilor tehnice: mijloace auto de interventie, echipamente, scule si materiale de foarte buna calitate si completarea reglementarilor si instructiunilor interne de lucru si in plan administrativ".

articol complet:

emaramures.ro