

Scurgeri de gaze semnalate intr-un bar din Sighet

Scris de Adi Oros

Miercuri, 21 Martie 2012 19:24 - Ultima actualizare Miercuri, 21 Martie 2012 19:46



Actualizare 19:39 - Au existat intradevar scurgeri de gaze, administratorul declarand ca atunci cand a intrat in incinta barului a simtit usturime la ochi si la gura. Un reprezentat al Berg Sistem a declarat ca nivelul de scurgeri nu a fost atat de mare incat sa declanseze senzorul alarmei si gazul era puternic odorizat. Firma va efectua verificari ulterioare la instalatia de gaz a imobilului.

In urma unei sesizari facute la 112 de catre administratorul unui bar situat la intersectia dintre strazile Stefan cel Mare si Mihai Eminescu, cum ca ar exista scurgeri de gaze, la fata locului a sosit acum circa 5 minute un echipaj de interventie de la Detasamentul de pompieri Sighetu Marmatiei insotit de o echipa a SC Berg Sistem. Un echipaj al politiei si jandarmeriei asigura fluenta circulatiei in zona. Se procedeaza la inchiderea gazului la cladirea unde se afla barul si investigarea sesizarii.

Vom reveni cu amanunte.