

Incendiu izbucnit la sectia Plimob de la Camara

Scris de Sighet Online

Duminică, 02 Octombrie 2016 08:59 - Ultima actualizare Luni, 03 Octombrie 2016 13:47



..Pompierii Detașamentului Sighetu Marmației au acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei hale de producție din cadrul unei societăți comerciale din municipiul Sighet. Pentru lichidarea incendiului, pompierii sigheteni au acționat cu 4 autospeciale și un echipaj de prim ajutor al S.M.U.R.D. Sighet. În sprijinul pompierilor au acționat și pompierii din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență al societății comerciale. De asemenea, la locul intervenției s-a deplasat și grupa operativă a inspectoratului. Flăcările au distrus circa 600 de metri pătrați din acoperișul de lemn al halei. În urma incendiului nu au rezultat victime, iar focul a pornit cel mai probabil din cauza unui coș de fum defect.. - comunicat ISU Maramures.

Actualizare ora 10.34 - Incendiul este sub control, nu exista victime, doar pagube materiale.

Actualizare 2: Flăcările au distrus circa 600 de metri pătrați din acoperișul de lemn al halei.

În urma incendiului nu au rezultat victime, iar focul a pornit cel mai probabil din cauza unui coș de fum defect.