



Ca urmare a temperaturilor scăzute din ultima perioadă, pe majoritatea cursurilor de apă din județul Maramureș s-au format poduri de gheață. De asemenea, este înghețată aproximativ 80% din suprafața luciului de apă a lacului de acumulare Strâmtori- Firiza.

La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș sunt monitorizate cursurile de apă și lacurile de acumulare, pentru a se asigura fără întreruperi volumele de apă necesare alimentării populației.

Specialiștii acționează conform programelor de exploatare pe timp friguros în scopul întreținerii în cele mai bune condiții a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare. Astfel, sunt monitorizate permanent lucrările cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și instalațiile electrice și hidraulice de la barajele din administrare.

Acumularea Strâmtori-Firiza este exploatată în conformitate cu Programul de lucru pe timp friguros și nu au fost semnalate probleme de întreținere a echipamentelor.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă sau a lacurilor de acumulare pe poduri de gheață, dar și practicarea sporturilor pe apă înghețată și a pescuitului la copcă.