



Echipe mixte de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Remeți și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență au finalizat cu succes intervenția din localitatea Teceu Mic.

Ce s-a întâmplat?

Din cauza nivelului ridicat al râului Tisa, apa acumulată în spatele digului (în incinta apărată) nu se mai scurgea în mod natural în cursul de apă.

Prin urmare, exista pericolul inundării terenurilor agricole, a drumului național DN 19 și a obiectivelor socio-economice. De aceea, a fost nevoie ca apa acumulată în spatele digului să fie pompată în râul Tisa.

Cu ajutorul lucrărilor hidrotehnice existente și a intervenției operative desfășurate de colegii noștri, au fost evitate pagube importante.

Continuăm să monitorizăm cursurile de apă și lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.