



În conformitate cu Programul de exploatare în siguranță pe timp friguros, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș asigură monitorizarea permanentă a cursurilor de apă, pentru eventualele intervenții în secțiunile critice cu aglomerări de ghețuri. Sunt supravegheate și verificate continuu instalațiile și echipamentele barajelor precum și prizele de apă, de către deținători, acestea fiind menținute în perfectă stare de funcționare pe timp friguros.

În data de 26.01.2010 menționăm câteva înregistrări la stațiile hidrometrice din teritoriu din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș:

- la stația hidrometrică Săcel pe râul Iza s-a înregistrat gheață la mal pe 50 de metri lungime, grosime a stratului de gheață de 6 cm pe o latime de 6 metri, există zăpor care nu este periculos pe 100 de metri lungime

- la stația hidrometrică Șieu pe râul Botiza; există zăpor care nu este periculos pe 120 metri lungime;

- la stația hidrometrică Firiza pe râul Firiza există gheață la mal și gheață de fund ;grosimea stratului de gheață fiind de 7 cm.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș monitorizează toate cursurile de apă cu preponderență cele vizate de avertizări, asigurând serviciile de permanență în cadrul dispeceratului, precum și atunci când situația impune participarea la măsurile operative alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și autoritățile locale în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Sursa:

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”

Formațiunile de gheață din județul Maramureș nu prezintă probleme

Scris de Sighet Online

Mărti, 26 Ianuarie 2010 15:37 -

DIRECȚIA APELOR SOMEȘ-TISA

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MARAMUREȘ