



Precipitatiile abundente cazute in Ucraina au contribuit la cresterea debitului si nivelului raului Tisa. La statia hidrometrica Rahiv a fost atinsa cota de 453 de centimetri, astfel ca autoritatile ucrainene din domeniu apelor au avertizat omologii din Maramures.

In Maramures, **la statia hidrometrica Valea Viseului a fost atinsa deja cota de inundatie, 200 de centimetri**, insa oficialii din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au mentionat ca nu au fost semnalate probleme deosebite.

Prefectul Sandu Pocol in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a dispus pregatirea echipelor de interventie si monitorizarea cu atentie deosebita a sectorului raului Tisa.

Hidrologii precizeaza ca exista posibilitatea atingerii si depasirii cotelor de pericol in urmatoarele trei-sase ore pe raul Tisa, pe sectorul Valea Viseului. Specialistii in hidrologie estimeaza ca nu vor fi probleme **pe cursul raului in aval de Sighetu Marmatiei**, dar ca aceasta crestere a debitelor si nivelului raului Tisa poate pune in pericol frontul de captare a apei de la Craciunesti.

Articol integral in [Emaramures.ro](http://Emaramures.ro)