



Drumul național 18, porțiunea cuprinsă între Sighetu Marmăției și Moisei, începe să aibă unele probleme. Din această cauză șoferilor le este recomandat de către Serviciul Rutier Maramureș să manifeste maximă atenție, pentru a nu exista probleme nedorite. Atenție trebuie și pentru DN17C, care leagă Maramureșul de Bistrița-Năsăud, în zona Săcel. Acolo, aproape de ieșirea spre Moisei, există un podeț unde au apărut probleme, fiind făcută semnalizarea corespunzătoare. La toate acestea se adaugă gropile de pe acest drum național.

“Trebuie să verificăm să vedem dacă acest drum DN18 Sighet-Moisei mai este în garanție, iar dacă a ieșit din garanție atunci să facem o adresă la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Știu că acolo pe Rona de Jos există o denivelare, s-au mai făcut ceva reparații, dar nu s-a rezolvat problema. O să facem o adresă la CNAIR. Apoi, noi sperăm pe DN17C să demareze anul viitor lucrările de modernizare, în primăvară. Acum este procedura de licitație. Problema este că drumul de pe Valea Izei nu are fundație, toată Valea Izei are această problemă. Acolo vor fi lucrări de mare amploare. Am discutat și cu primarii, nu au canalizările făcute, le-am spus să urgenteze proiectele cu canalizarea, care este bine să meargă mână în mână, ca să nu avem probleme. Majoritatea primăriilor au proiecte făcute pentru canalizare și nu cred că vom începe lucrările la drumul județean sau la cel național fără ca să fie făcute canalizările”, a explicat, pentru Axanews.ro, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Vasile Moldovan.

Dragoș HOJDA

SURSA:

[Axanews.ro](http://Axanews.ro)