



Un bărbat care lucra pentru o firmă de transport marfă în cadrul carierei de piatră din Baia Borșa și-a găsit sfârșitul, weekendul trecut, după ce a căzut de la mai bine de 10 metri, într-o prăpastie, cu tot cu autobasculanta pe care o conducea. Cauzele tragicului accident sunt încă necunoscute, iar reprezentanților instituțiilor care cercetează cazul așteaptă cu nerăbdare rezultatele necropsiei.

La sfârșitul săptămânii trecute, Ioan Roman (51 de ani), transporta piatră dinspre carieră înspre centrul de casare cu o autobasculantă ce cântărea mai bine de 30 tone. Pe drumul forestier ce leagă cele două puncte, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a prăbușit într-o prăpastie. Maramureșeanul și-a pierdut viața pe loc. "Cauzele care au dus la producerea acestui accident nu sunt încă știute. Sperăm ca certificatul medico-legal din urma necropsiei să ne lămurească această situație. Asta cu atât mai mult cu cât drumul pe care rula autobasculanta este un drum forestier des folosit și amenajat. Nu are denivelări și nu este îngust, astfel încât să pună probleme sau riscuri. În rest, nu putem spune, încă, nimic, pentru că cercetările în acest caz continuă.

Încă nu s-au consemnat toate declarațiile", spune Delia Târlea, director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. Bărbatul decedat era necăsătorit și nu avea copii.

Sursa: [Glasul Maramuresului](#)