

VIDEO: Peste 1000 de gospodarii din comuna Rona de Sus sunt afectate din cauza secetei

Scris de Mintau Marcel

Vineri, 25 Septembrie 2009 05:55 -



Dupa ce acum trei luni, in urma unei ruperi de nori peste o suta de gospodarii din Rona de Sus au fost inundate deoarece paraul Ronisoara a iesit din albie, apa intrand în curti si in subsolurile caselor, acum seceta face ravagii in aceasta localitate din Maramuresul Istoric.

Masina de pompieri din localitate transporta non-stop apa menajera pentru cetatenii ale caror fantani au secat din cauza secetei din ultima perioada.

Primarul Ioan Romaniuc ne-a informat ca seceta din acest an a creat mari probleme in acest domeniu. Din pacate, acest fenomen nu este singurul lucru negativ pentru cetatenii comunei.

Reteaua de alimentare cu apa este veche, tevile se fisureaza in medie de 4-5 ori pe zi. Din cauza pierderilor mari de apa, debitul este foarte scazut, in special acum pe timp de seceta, iar multe familii, au ramas fara apa. In plus chiar si atunci cand exista, apa nu este potabila deoarece in localitate nu exista statie de epurare sau clorinare. Pana acum cetatenii se aprovizionau cu apa potabila din fantani pe care le au in curti, inasa, acum datorita secetei, majoritatea au secat.